



REPORT : PU BELT CONNECTION

PU BELT CONNECTION P.ST. BETAGRO by GREAT ORIENTAL TRADING CO.,LTD
Wednesday, October 31, 2020





REPORT : PU BELT CONNECTION

Page 2

SERVICE REPORT

Customer Name : BETAGRO	Location : Rattaphum Songkhla.
Contact Name : K.ศุภชัย	Dept. : Engineering
Product : PVC Belt.	Model : -
Spec : PVC Belt 600 x 23000 mm.	

- Service Report :**
- ถอดรีดและตรวจเช็คความยาวสายพานเก่า
 - วัดระยะตัดสายพานใหม่ 23m
 - ต่อสายพานด้วยเครื่อง Belt Connection Machine
 - ปรับตั้งความตึงสายพาน ทดสอบ และส่งมอบงาน

Service Result : สายพานใช้งานได้ตามปกติ PS Press Spec 0.6 Bar. Heat temperature 135 °C.

Technician : รุทฤต กิ่งแก้วพัชรกุล

Service time : 31 ต.ค. 63

Remark : ใช้งานสายพานในสภาวะลำเลียงปกติ หลีกเลียงวางของแข็งของมีคม จะทำให้สายพานเกิดรอยขีดข่วนและฉีกขาด

With best regards,
Thakrit Kingkaewpatcharakul
Service Manager
Service Division
GOT Limited, THAILAND

BELT CONNECTION MACHINE & EQUIPMENT



วิธีการรักษาสายพานลำเลียง

1. ตรวจสอบโครงสร้างสายพาน จุดยึดน๊อต ลูกกลิ้ง มีความแน่น แข็งแรง ไม่หลวม
2. ทำความสะอาดและตรวจเช็คสายพาน รอยชำรุด เสียหาย หากพบความซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่
3. ตรวจสอบระบบส่งกำลัง มอเตอร์ เกียร์ ให้แน่ใจว่าทำงานปกติ
4. ตรวจสอบความตึงของสายพาน และปรับตั้งให้เหมาะสม




REMOVING & CHECK THE LENGTH OLD BELT



CUTTING DISTANCE NEW BELTS



BELT CONNECTION WITH MACHINE



SETTING THE BELT TENSION

